

Sted : Hannedal (side 1 af 2)

Fejl typer:	Billede nr.
Uens belægning	1-2-3-4-5
Åben samling	1-2-3-4-5
Underkomp. partier	1-2-3-4-5
Ujævn	4-5
Kolde klatter/partier	1-2-3-4-5
Skader	3



