

Sted : Karl Gjellerups Allé (side 1 af 2)

Fejl typer:	Billede nr.
Uens belægning	1-2-3-4-5-6-7
Åben samling	1-2-3-4-5-6-7
Underkomp. partier	1-2-3-4-5-6-7
Ujævn	5-7
Kolde klatter/partier	5-7
Skader	7



